УТВЕРЖДЕН Ми-8МТВ-1.0000.00 РЭ. РО. Д-1616 ЛУ

# ВЕРТОЛЕТ Ми-8МТВ-1

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА Ми-8МТВ-1

## РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 3

Действительно для вертолётов Ми-8МТВ-1 зав. №№ 97512, 97514, 97461-97465

### Ми-8МТВ-1 ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измене- ние	Номер раздела, подраздела,	Номер страницы			Номер	Входящий номер		111
		изменен-	новой	аннулиро- ванной	номер документа	сопроводительного	Подпись	Дата
	пункта	ной		ванной		документа и дата		
						dealer deal		
						1000		
				1				
		a				121		
- 11				1				
		in the f					1	
	1 111 121							
	다. 1117 문학							
	수 네트 1							
	1. 111 1 1 1							
	No. 1111 - 201							
	PER 1101 120						10	

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ №№ 97512, 97514, 97461 - 97465 Лист регистрации изменений

Измене	Номер раздела,	Номер страницы				Входящий № сопро-		
Измене- ние	подраздела, пунк-	изменен-	новой	аннулиро- ванной	№ документа	водительного доку-	Подпись	Дата
	та	ной	110001	ванной	- 0 M (10 )	мента и дата	H	Aura
				10				
							1.00	
						한 않는 것 같은 것이라.		
				10				
				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
							1000	
					남아, 아이 집안 !!			
		1413 13						
							1.1.1.1	
			19 C R					
			10000					
			1.0	m Carriera				
		The second					1000	
				i battal				
			1.1	10.502 - 51 C				
			가슴을 가지?					
			1.1		1.2.2.1			
					- 10.00			
			1.1					
		1.151-1						
1								
		1.21						
	물 김 씨님 영양을 가		1.1					
	김 아이 가격 같다.		200.00					
			241.0					
	3.11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	0 100 186 LET D	- 30 h-59	San State	Carl Contractor Carl			

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ №№ 97512, 97514, 97461 - 97465 Лист регистрации изменений

Стр. 2

# Раздел, подраздел, пункт Стр. Дата Раздел, подраздел, пункт Стр. Дата Титульный лист -Лист регистрации изменений 1 2 Перечень действующих 1/2 страниц Содержание 1/2Введение 1/2ДОПОЛНЕНИЕ К РУКО-ВОДСТВУ ПО ТЕХНИ-ЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 023.40.00 1/2 113.31.01 1/2 117.10.01 1/2

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ №№ 97512, 97514, 97461 - 97465 -14 NO-164


[New] [41] AN 217] '5246, 20 CNC 금서에서 NGT, OFT NGT 이 방생 60 5824 개 생각에 금융합니다. 20 2

	1911년 - 1912년 1913년 1917년 1 1917년 - 1917년 1 1917년 - 1917년 1 1917년 1917년 191		

### СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Раздел, под- раздел, пункт	Стр.
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7 – ОПИСАНИЕ И РАБОТА. ДОРАБОТКА	023.40.00	
Общие сведения Описание		1
ОТВЕТЧИК СО-96. ДОРАБОТКА – ОПИСАНИЕ И РАБОТА Общие сведения	113.31.01	1
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ С КОНФИГУРИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ УБС-К. ДОРАБОТКА - ОПИСАНИЕ И РАБОТА	117.10.01	
Общие сведения		1

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ №№ 97512, 97514, 97461 - 97465



### Ми-8МТВ-1 ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Дополнение разработано для вертолётов №№ 97512, 97514, 97461-97465 на которых в отличие от ЭД серийного вертолёта Ми-8МТВ-1 в части радиоэлектронного оборудования имеются следующие отличия:


- установлен радиовысотомер А-037 с двумя указателями высоты А034-4-17 от 0 до 300 м (см. раздел 110.40.00 РЭ вертолёта Ми-8МТВ-1);
- доработана схема подключения ответчика СО-96 в части его сопряжения с изделием AD-32, данные СВС ответчик СО-96 получает от устройства AD-32. Описание ответчика СО-96 приведено в разделе 113.31.00 РЭ вертолета Ми-8МТВ-1. Уточненная схема ответчика СО-96 приведена в альбоме фидерных схем;
- доработана схема подключения аппаратуры УБС-К (описание изделия УБС-К приведено в разделе 117.10.00 РЭ вертолета Ми-8МТВ-1 и в разделе 117.10.01 настоящего Дополнения);
- доработана схема подключения переговорного устройства СПУ-7 (см.раздел 023.40.00 настоящего Дополнения и раздел 023.40.00 РЭ вертолета Ми-8МТВ-1);
- не установлено штатное оборудование: ДИСС-32, Vim-95, ВНД-94.

При установке генераторов ГТ40ПЧ8В и ВСУ SAFIR вместо СГС-40ПУ и АИ-9В, в системе распределения электроэнергии переменного и постоянного тока образованы шины 1 и 2 каналов (аккумуляторные 1 и 2 канала и ВУ 1 и 2 канала), в связи с чем дополнена информация по шинам цепей питания установленного оборудования в соответствии с фидерными схемами из альбома фидерных схем, приложенного к вертолёту. Доработаны схемы подключения: связной радиостанции Прима-КВ, метеорадиолокатора 38А813Ц серии 4 с пультом управления TDC-17M, аварийного радиомаяка АРМ-406П, речевого информатора "Алмаз УПМ", основной и резервной командных УКВ радиостанций Орлан-85СТ, аппаратуры СГУ-15, регистратора речевой информации П-507М, радиокомпаса АРК-15М, бортового оборудования спутниковой навигации TSS, системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ) TTA-12H, многофункционального индикатора TDS56D. Установлен аварийно-спасательный радиомаяк ПАРМ-406A (см. раздел 023.11.30 РЭ вертолёта Ми-8МТВ-1).

При эксплуатации и техническом обслуживании вертолётов Ми-8МТВ-1 №№ 97512, 97514, 97461-97465 наряду с действующим Руководством по технической эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1 и Регламентом технического обслуживания вертолёта Ми-8МТВ-1 необходимо руководствоваться настоящим Дополнением к Руководству по технической эксплуатации, а также эксплуатационно-технической документацией на установленное оборудование, Дополнениями по изделию 6201 №№ 8МТВ-1.0000.000.РЭ.Д-10406 и 8МТВ-1.0000.000 ЭД.Д-10406 и бюллетенями Поставщика вертолёта.

Материалами по эксплуатации не установленного оборудования, изложенными в Руководстве по эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1, НЕ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ №№ 97512, 97514, 97461 - 97465



# 23.00.00 СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7 -ОПИСАНИЕ И РАБОТА. ДОРАБОТКА.

### 1. Общие сведения

1.1. На вертолете переговорное устройство СПУ-7 обеспечивает внутривертолетную связь между членами экипажа, внешнюю радиосвязь пилотов через радиостанции основную и резервную Орлан-85СТ и Прима-КВ, громкоговорящее оповещение через аппаратуру СГУ-15, прослушивание спец.сигналов от аппаратуры речевых сообщений Алмаз-УПМ, радиовысотомера А-037, аварийного радиомаяка АРМ-406П, радиокомпаса АРК-15М, аппаратуры ТТА-12Н.

1.2. Усилитель из комплекта СПУ-7 установлен за креслом второго пилота, на этажерке, шп. 5Н.

СПУ-7 на вертолете работает с переговорной точкой для борттехника, установленной в проеме двери кабины экипажа, в нише справа и дополнительной точкой оператора. установленной для работы с лебедкой.

Коммутационные элементы СПУ-7 установлены в РК СПУ, размещенной на стенке шп. 1. справа.

1.3. С переговорным устройством на вертолете сопряжена следующая аппаратура:

- радиостанции Орлан-85СТ основная и резервная;

радиостанция Прима-КВ;

СВ радиокомпас АРК-15М;

- радиовысотомер А-037;

аппаратура речевого оповещения Алмаз-УПМ;

магнитофон П-507М;

аварийный радиомаяк АРМ-406П;

аппаратура ТТА-12Н;

- аппаратура СГУ-15.

#### 2. Описание

2.1. Переключатели радиосвязи на абонентских аппаратах пилотов осуществляют следующую коммутацию сопряженной с СПУ радиоаппаратурой:

положение УКР – работа с основной радиостанцией Орлан-85СТ;


положение СР – работа с радиостанцией Прима-КВ;
положение КР – работа с резервной радиостанцией Орлан-85СТ;

- положение РК1 - прослушивание сигналов радиокомпаса APK-15M;

2.2. Для постоянного ведения внутривертолетной связи (без нажатия кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом) правый пилот должен включить выключатель ЛАРИНГ типа В200К (4/25) на правом щитке электропульта.

2.3. С дополнительной переговорной точки борттехника обеспечено также ведение внутренней связи при нажатой выносной кнопке СПУ и возможно прослушивание сигналов АРК, СПУ при установке переключателя АРК-СПУ на правой этажерке в соответствующее положение. Схема доработки переговорного устройства приведена в альбоме фидерных cxem.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ №№ 97512, 97514, 97461-97465



113.00.00

# РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И АКТИВНОГО ОТВЕТА

### ОТВЕТЧИК СО-96. ДОРАБОТКА - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1. Общие сведения

Описание и работа УВД ответчика СО-96 приведены в разделе 113.31.00 РЭ вертолета Ми-8МТВ-1.


Установленный на данном вертолете ответчик СО-96, информацию о высоте получает от устройства измерения и отображения воздушных данных AD-32.

Данные по высоте в формате ARINC 429 с цифрового выхода AD-32 передаются в ответчик через универсальный блок связи УБС-К.

Если данные по высоте в ответчик не поступают, на лицевой панели AD-32 светится надпись CODE. Подробное описание устройства AD-32 изложено в разделе 034.10.00. Схема подключения CO-96 и AD-32 к УБС-К приведена в альбоме фидерных схем.

Проверку работоспособности ответчика СО-96 производить встроенным контролем по тех. карте 113.31.00 а из РЭ вертолета Ми-8МТВ-1, при этом учесть, что необходимо предварительно включить на левой панели АЗС автоматы защиты сети СВС, УБС-К и на правой панели АЗС автомат защиты сети СО.

Пульт управления (ПУ) и устройство набора номера расположены под правым блистером (правый борт шп. 3H-4H).



## 117.00.00

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТНО-РЕШАЮЩИЕ ПРИБОРЫ И ЦИФРОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ С КОНФИГУРИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ УБС-К. ДОРАБОТКА - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1. Общие сведения

Описание и работа УБС-К приведены в РЭ вертолета Ми-8МТВ-1 в разделе 117.10.00. Универсальный блок связи УБС-К (поз. 118.00-А2) на данном вертолете установлен на этажерке в носовой части фюзеляжа, левый борт, шп.№1Н-1НА.

Автомат защиты сети УБС-К (поз. 118.00-F13) в цепи питания постоянным током +27 В размещен на левой панели АЗС.

Схема подключения блока УБС-К приведена в альбоме фидерных схем.

Универсальный блок связи УБС-К с модулем конфигурации используется для сопряжения системы AD-32 с ответчиком СО-96 по части сигнала о высоте.

Включение УБС-К (поз. 118.00.А2) производится в соответствии с картой № 117.00.00b. На вертолете универсальный блок связи взаимодействует с:

- авиагоризонтом АГБ-Зк-Зс;
- курсовой системой ГМК-1А;
- радиокомпасом АРК-15М;
- радиовысотомером А-037;
- устройством измерения и отображения воздушных данных AD-32;
- индикатором TDS-56D;
- системой раннего предупреждения приближения к земле ТТА-12Н;
- ответчиком СО-96;
- аппаратурой TSS;
- метеорадиолокатором 38А813Ц сер.4.

10 mm