УТВЕРЖДЕН

8МТВ-1.0000.000РЭ.Д-10406-ЛУ

вертолёт ми-8мтв-1

Дополнение к Руководству по технической эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1


8МТВ-1.0000.000РЭ.Д-10406


Действительно для вертолёта ми-8МТВ-1, оборудованного изделием 41М1.1 в составе изделия 6201

BBEIJEHNE

Настоящее Дополнение совместно с действующей эксплуатационной документацией на вертолёт Ми-8МТВ-1 является руководящим документом при техническом обслуживании и эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1, оборудованного изделием 41М1.1 в составе изделия 6201. Оно отражает конструктивные доработки, выполненные на вертолёте с целью расширения эксплуатационных возможностей вертолёта и повышения безопасности полётов.

При технической эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1, оборудованного изделием 41М1.1 в составе изделия 6201, необходимо также руководствоваться эксплуатационной документацией на готовые изделия, установленные на вертолёте в соответствии с настоящим Дополнением.





ми-8МТВ-1 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

лист регистрации изменений

	Номер	Hon	иер стран	ицы		Входящий		
Лзм.	раздела, подраздела, те м ы	изме- ненной	новой	аннули- рованной	Номер документа	номер сопро- водительного документа и дата	Подпись	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ



ми-8мтв-1 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


	Номер	Ho	мер стран	ицы		Входящий		
Изм.	раздела, подраздела, те м ы	изме- ненной	новой	аннули- рованной	Номер документа	номер сопро- водительного документа и дата	Подпись	Дата



ми-8мтв-1 руководство по технической эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Раздел, подраздел, пункт	Стр.
изделие 6201	113.10.00	
Описание и работа		1
Общие сведения		1
Описание		2
Работа		2
Технология обслуживания		301



Mu-8MTB-1



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЕ 6201- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Изделие 6201 является самолётным ответчиком системы радиолокационного опознавания, предназначенным для приёма и декодирования запросных сигналов, кодирования и излучения ответных сигналов.

На вертолете установлено изделие литеры 6201-9 с исключенными элементами и блоками I и III диапазонов волн.

1.2 Состав изделия 6201

В состав изделия 6201 входят:

- блок 414 (2 шт.);
- блок 422;
- блок 426-1;
- блок 433:
- блок 441-11;
- блок 451М;
- блок 464;
- блок 484;
- блок 485У;
- блок 4213-1;
- изделие 41М1.1 в составе:
 - блок 41МС1;
 - блок 41МД;
- комплект ЗИП.

Примечание. Блоки 441-11 и 451М объединены в стойку 41-11.

1.3 Размещение


Блок 414 передний (рис. 2) установлен в нижней части фюзеляжа между шп. 2H и 3H, блок 414 задний — на концевом обтекателе хвостовой балки.

Блок 426-1 и блок 4213-1 установлены за креслом левого лётчика на шп. 5H.

113.10.00

Стр. 1 Сент 06/16

Mu-8MTB-1



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блоки 422, 451M, 464 и стойка 441-11 установлены на этажерку за левым лётчиком.

Блок 433 установлен на кожухе аккумуляторного отсека за левым лётчиком.

Блоки 41MC1 и 41MД установлены на шп. 5H (рис. 1) за креслом левого лётчика.

Блоки 484 и 485У установлены на левой боковой панели электропульта.

1.4 Электропитание

Питание изделия 6201 осуществляется постоянным током напряжением +27 В от Акк шины 2К через автомат защиты сети типа АЗСГК-5-2с, установленный на правой панели АЗС.

Питание вентиляторов осуществляется переменным током напряжением 115 В частотой 400 Гц от шины ПТ, через предохранитель типа ПМ-5, установленный в щитке предохранителей, и через реле типа ТКЕ52ПОДГ6, установленное в коммутационной панели.

2. OUNCAHNE

2.1 Органы управления и индикации

Управление изделием 6201 осуществляется при помощи блоков 485У, 484 и 433.

Визуальная индикация сигнала "ОТКАЗ 6201" осуществляется при помощи табло типа TC-5M-1, установленного на левой приборной доске.

Визуальная индикация сигнала "ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ" осуществляется при помощи табло типа ТС-5M-1 "ВКЛЮЧИ ЗАПАСН", установленного на левой боковой панели электропульта.

3. PABOTA

3.1 Включение

Положение органов управление изделием 6201 перед включением представлено в Табл. 1.

113.10.00

CTP. _



ми-8МТВ-1 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1.

Наименование блока	Наименование переключателя	Положение переключателя
433	РАБОЧИЙ-А	В соответствии с расписанием
	РАБОЧИЙ-Б	"0"
	РАБОЧИЙ-В	В соответствии с расписанием
	запасной-а	В соответствии с расписанием
	запасной-Б	"0"
	запасной-в	В соответствии с расписанием
	Г	В соответствии с заданием
	Д	В соответствии с заданием
	мощность	Флажок опущен, опломбирован
	индивид	В соответствии с заданием
485У	АВТ - КД -±15 - КП	ABT
	РАБ-ЗАПАСНОЙ	PAB
	РМ-ПО-П2	ПО
484	БЕДСТВИЕ	Флажок опущен, опломбирован
	СТИРАНИЕ	Крышка закрыта, опломбирован

Включение изделия 6201 осуществляется переключением автомата защиты сети "6201" в рабочее положение.

При этом высвечивается табло "ОТКАЗ 6201". Через 1,0...2,5 минуты после включения изделия при введенной информации табло "ОТКАЗ 6201" перестает высвечиваться, изделие готово к работе.


3.2 Взаимодействие

Изделие 6201 взаимодействует с микровыключателями на опорах шасси, для автоматического переключения передающего устройства 6201

113.10.00

Стр. 3

Ми-8МТВ-1



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

с эквивалента антенн на антенны при отрыве вертолета от земной поверхности.

3.3 Стирание информации

Ручное стирание ключевой информации в блоке 41МС1 производится нажатием кнопки "СТИРАНИЕ" на пульте 484.

ВНИМАНИЕ. На вертолете при аварийном сбросе левого и/или правого блистера кабины летчиков, и/или входной двери грузовой кабины, и/или аварийного люка-окна на правой боковой панели обеспечивается автоматическая выдача сигнала "СТИРАНИЕ" от контактных устройств, подключенных непосредственно к аккумуляторам, поэтому выдача сигнала "СТИРАНИЕ" обеспечивается даже при выключенном электропитании вертолета.


При снятии (отключении) аккумуляторных батарей с вертолета, ключевая информация в изделии 6201 не сохраняется, дополнительных действий по стиранию информации в этом случае не требуется.

3.4 Дополнительная информация

Исключение I и III диапазонов не отражается на характеристиках изделия 6201 при работе в VII и IIa диапазонах волн.


При работе без изделия 41M1.1 на кабельную часть соединителя X1/41MC1 устанавливается заглушка ГБ4.493.001 из ЗИП одиночного. Этим имитируется исправность изделия 41M1.1.

Описание устройства и принципа действия, а также необходимая информация по технической эксплуатации изделия 6201 представлены в Руководстве по технической эксплуатации, разработанном заводомизготовителем изделия 6201 (часть 1 ГБО.101.002-01 РЭ).



Ми-8МТВ-1 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид против полета на шп. 5Н




- 1. Винт (4 шт.)
- 2. Блок 41МД
- 3. Винт
- 4. Крышка
- 5. Блок 41МС1
- 6. Винт (2 шт.)
- 7. Перемычка металлизации
- 8. Винт крепления перемычки металлизации

Рис. 1 Установка блоков 41MC1 и 41MД


113.10.00


Стр. 5/6 Май 16/16






Ми-8МТВ-1 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ





- 1. Винт (8 шт.)
- 2. Кронштейн
- 3. Блок 414 передний

Рис. 2 Установка блока 414 переднего



MM-8MTB-1



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

изделие 6201 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:

- № 401 Демонтаж блоков 41МД и 41МС1
- № 402 Монтаж блоков 41МД и 41МС1

А также технологические карты, представленные в Руководстве по технической эксплуатации ГБ0.101.002-01 РЭ1 Часть 2. Демонтаж и монтаж:

- № 401 Демонтаж стойки 41-11 на объекте
- № 408 Демонтаж блока 464 на объекте
- № 409 Демонтаж блоков 414, 414-1, 414-2, 414-3, 414-4 на объекте
- № 412 Демонтаж блоков 4213, 4213-1, 4213-2, 4213-4 на объекте
- № 413 Демонтаж блока 422 на объекте
- № 417 Демонтаж блоков 426, 426-1, 426-2, 426-3, 426-4, 426-5 на объекте
- № 418 Демонтаж блоков 433, 433-1, 433-2 на объекте
- № 419 Демонтаж блоков 480-1У, 480-2У, 480-3У, 482У, 482-1У, 485У, 485-1У, 4810У на объекте
- № 420 Демонтаж блоков 484, 484-1, 484-2, 484-3 на объекте
- № 421 Монтаж стойки 41-11 на объекте
- № 428 Монтаж блока 464 на объекте
- № 429 Монтаж блоков 414, 414-1, 414-2, 414-3, 414-4 на объекте
- № 432 Монтаж блоков 4213, 4213-1, 4213-2, 4213-4 на объекте
- № 433 Монтаж блока 422 на объекте

113.10.00

Стр. 301




Mu-8MTB-1

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- № 437 Монтаж блоков 426, 426-1, 426-2, 426-3, 426-4, 426-5 на объекте
- № 438 Монтаж блоков 433, 433-1, 433-2 на объекте
- № 439 Монтаж блоков 480-1У, 480-2У, 480-3У, 482У, 482-1У, 485У, 485-1У, 4810У на объекте
- № 440 Монтаж блоков 484, 484-1, 484-2, 484-3 на объекте






На страницах 401—402	Трудоемкость (чел. ч) 0, 4	Работы, выполняемые Конт- при отклонениях от ТТ роль	
TEXHOJOFNYECKAЯ KAPTA №401	Наименование работы: Демонтаж блоков 41МД и 41МС1	Содержание операции и технические требования (ТТ)	мние. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕМОНТАЖА БЛОКОВ 41МД И 41МС1 НА ВЕРТОЛЁТЕ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ Демонтаж блока 41МД Отсоедините фидерные части соединителей от блока, установите технологические заглушки на открытые части соединителей. Отверните винт крепления перемычки металлизации. Отверните винт (3, рис. 1) и откройте крышку (4). Отверните винт (1) крепления блока (2) к кронштейну, снимите 4 резиновые шайбы и выдвиньте блок "на себя". Закройте крышку (4) и заверните винт (3).
KPO MM-8MIB-1	Пункт РО		ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ВЕРТОЛЁТЕ ОБЕСТОЧЬТ 1.1. Демонтаж блока 41МД технологические заглушки технологические заглушки те перемычку металлизаци те перемычку металлизаци 1.3. Отверните винт (3, рис. 1.4. Отверните 4 винта (1) кр мите 4 резиновые шайбы и мите 4 резиновые шайбы и 1.5. Закройте крышку (4) и за

113.10.00

Стр. 401 Май 16/16






Содержание	Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Конт-
Демонтаж блока 41MC1	21		
2.1. Отсоедините фидерные части сое те технологические заглушки на	ые части соединителей от блока и установи- заплушки на открытые части соединителей.)BN-	
2. Отверните винт (8)	2.2. Отверните винт (8) и отсоедините перемычку металлизации (7).	7).	
2.3. Отверните полностью винты панели блока.	э винты замков (6) в нижней части передней	іней	
2.4. Приподнимите переднюю часть бл. "на себя" и снимите его с рамы.	ною часть блока (5), выдвиньте блок вперёд его с рамы.	рёд	
2.5. Отверните 6 винтов крепления рамы и та.	крепления рамы и снимите раму с вертоле-	vie-	
			MAECKOM 3
Средства контроля	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы	KCILIYA
	Отвёртка L=190 мм Плоскогубцы комбинированные Технологические заглушки		
			7

113.10.00

Стр. 402 Май 16/16






Пункт РО Наименование работы: Монтаж блоков 41МД и 41МС1 ВНЛАЧАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТУЖА БЛОКОВ 41МД и 41МС1 НА ВЕРТОЛЁТЕ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ 1. Монтаж блока 41МД 1.1. Отверните винт (3, рис. 1) и откройте крышку (4). 1.2. Установите блок (2) на кронштейн и закрепите его при помощи 4 винтов (1), установия под винти возмножни металлизации и наконеч-Отсоедините наконик перемычии пометаллического блеска. Обезжирьте контажти—нечник перемычки рукощие подержите его до упора. Измерьте переходное вторите работы по сопротивления и заверните его до упора. Измерьте переходное вторите работы по сопротивления не должна превышать 2000 мкСм. 1.5. Излишне зачищенные места конструкции покройте эмалью.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №402	На страницах 403-405/406	
	Наименование работы: Монтаж блоков 41МД и 41МС1	Трудоемкость (чел. ч) 0, 6	
	Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от TT	Конт-
	ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖА БЛОКОВ 41МД И 41МС1 ЁТЕ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ		00.14 M A
	тока 41МД		
	винт (3, рис. 1) и откройте крышку (4).		
	ге блок (2) на кронштейн и закрепите его при помощи (1), установив под винты резиновые шайбы.		
			-
рующие поверхности. Установите наконечник перемычки металли-ме зации под винт и заверните его до упора. Измеръте переходное вл сопротивление узла металлизации, величина переходного сопро-п, тивления не должна превышать 2000 мкОм.	е место установки перемычки металлизации и наконеч-о-	тсоедините нако-	
сопротивление узла металлизации, величина переходного сопро- тивления не должна превышать 2000 мкОм. 1.5. Излишне зачищенные места конструкции покройте эмалью.	разки до металитеского слоска, оселерго колтакия рверхности. Установите наконечник перемычки металит-м т винт и заверните его до упора. Измерьте переходное в	еталлизации и по- порите работы по	
1.5. Излишне зачищенные места конструкции покройте эмалью.	ление узла металлизации, величина переходного сопро- не должна превышать 2000 мкОм.	. 1.4.	
	зачищенные места конструкции покройте эмалью.		

113.10.00

Стр. 403






Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от TT	Конт-
1.6. Подсоедините соответствующие части кабельных соединителей к блоку. Застопорите соединители проволокой.		
2. Монтаж блока 41мС1 2.1. Установите раму на полку этажерки и закрепите ее при помощи 6 винтов.		
2.2. Установите блок (5) на раму. Заверните до упора винты замков (6) в нижней части передней панели. Застопорите винты замков		
2.3. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки до металлического блеска. Обезжирьте контактирующие поверхности. Установите наконечник перемычки металли-зации (7) под винт (8) и заверните его до упора. Измерьте переходное сопротивление узла металлизации, величина переходного сопротивления не должна превышать 2000 мкОм.	Отсоедините нако- нечник перемычки металлизации и повторите работы п. 2.3.	
2.4. Излишне зачищенные места покройте эмалью. 2.5. Подсоедините фидерные части соединителей к блоку в соответ- ствии с маркировкой. Затяните от руки гайки соединителей и за- стопорите их.		

113.10.00

Стр. 404



ми-8МТВ-1 РУКОВОЛСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства контроля	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Микроомметр м3-1 0	Отвёртка І=190 мм Плоскогубцы комбинированные	 Шкурка шлифовальная тканевая гост 5009-82 Спирт этиловый ректификованный гост 18300-87 салфетка х/б гост 29298-2005 Кисть КФК10-1 гост 10597-80 Эмаль ЭП 140 гост 24709-81 Проволока контровочная КО-0, 8

113.10.00

Стр. 405/406 Май 16/16