Вертолёт Mи-8AMT

ДОПОЛНЕНИЕ

К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЁТА Ми-8АМТ

8АМТ.0000.000РЭ.Д-10531

Действительно для вертолета Ми-8АМТ, оборудованного метеорадиолокатором 1A813M-300

.



3

ми-8АМТ РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Дополнение совместно с действующей эксплуатационной документацией на вертолёт Ми-8АМТ является руководящим документом при техническом обслуживании и эксплуатации вертолёта Ми-8АМТ, оборудованного метеорадиолокатором 1А813М-300. Оно отражает конструктивные доработки, выполненные на вертолёте в целях расширения эксплуатационных возможностей вертолёта и повышения безопасности полётов.

При технической эксплуатации вертолёта Ми-8АМТ, оборудованного метеорадиолокатором 1А813М-300, необходимо также руководствоваться эксплуатационной документацией на готовые изделия, установленные на вертолёте в соответствии с настоящим Дополнением.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Номер	Hoi	мер страні	ицы		Входящий		
Изм.	раздела, подраздела, темы	изме- ненной	новой	аннули- рованной	Номер документа	номер сопро- водительного документа и дата	Подпись	Дата
1	пдс	1/2			88ТД-ЭД- 76702		dient	Окт 10/18
	Содержание	1,2						
	110.70.00	1- 11/12, 401- 409/410	13/14, 15/16, 411- 416					
		9						
			# 11111					
		1			8			

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Стр. 1

Дек 18/17



	Номер	Hor	иер страні	ицы		Входящий номер сопро-		
Изм.	раздела, подраздела, темы	изме- ненной	новой	аннули- рованной	Номер документа	водительного документа и дата	Подпись	Дата
					*			
							4 5	
6								
		ii ii						
d								

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Стр. 2

Дек 18/17



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
Титульный лист		-		410	Окт 10/18
Введение	1/2	Дек 18/17		411	Окт 10/18
Лист регистрации	1	Дек 18/17		412	Окт 10/18
изменений	2	Дек 18/17		413	Окт 10/18
Перечень действующих страниц	1/2	Окт 10/18		414	Окт 10/18
Содержание	1/2	Окт 10/18		415	OKT 10/18
110.70.00	1	Окт 10/18		416	Окт 10/18
	2	Окт 10/18			
	3	Окт 10/18			
	4	Окт 10/18			
	5	Окт 10/18		i.	
	6	Окт 10/18			
	7	Окт 10/18			
	8	Окт 10/18			
	9	Окт 10/18			
	10	Окт 10/18			
	11	Окт 10/18			
	12	Окт 10/18			
	13/14	Окт 10/18			
	15/16	Окт 10/18			
	301/302	Дек 18/17			
	401	Окт 10/18			
	402	Окт 10/18			
	403	Окт 10/18	1		
	404	Окт 10/18			
	405	Окт 10/18			
	406	Окт 10/18			
	407/408	Окт 10/18			
	409	Окт 10/18			



СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Раздел, подраздел, пункт	Стр.
МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР 1А813М-300	110.70.00	
Описание и работа		1
Общие сведения		1
Описание		3
Работа		5
Технология обслуживания		301

.

.

10

МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР 1А813М-300 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Назначение

Метеорадиолокатор 1А813М-300 (далее ПО тексту изделие) предназначено для обнаружения опасных для полетов конвективной облачности BOH И грозовой деятельности и навигационного ориентирования характерным радиолокационно-контрастным наземным объектам И выдачи информации кодом ARINC 708 В систему отображения.

Изделие обеспечивает:

- обнаружение конвективных метеообразований (гроз, мощной кучевой облачности) с возможностью определения степени их опасности для полёта летательного аппарата, опасной турбулентности в метеообразованиях;
- определение характерных наземных ориентиров типа крупных городов, береговой черты крупных водоёмов.

1.2. Основные технические характеристики изделия Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица1

Наименование параметра	Значение
Условный размер антенной решетки, мм	300×300
Ширина диаграммы направленности в вертикаль- ной плоскости, °, не более	8,5
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, $^{\circ}$, не более	8,5
Дальность обнаружения метеообразований с отражаемостью 50дБ (25 мм/час), км, не менее	310
Дальность обнаружения крупных населенных пунктов (типа Санкт-Петербург), км, не менее	150
Дальность обнаружения зон турбулентности в метеообразованиях с отражаемостью 20дБ (0,6 мм/час), км, не менее	25

110.70.00

Стр. 1 Окт 10/18



Продолжение таблицы 1

Зона обзора по азимуту, градус, не менее	±60
Пределы перемещения решетки антенны по наклону относительно строительной оси верто-	
лёта, градус, не менее	±30
Скорость азимутального обзора, град/сек, не	
менее	24
Масштабы отображения информации	От 5км до 640км с ша- гом 5км
Частота излучения, МГц	9345 +30 -15
Длительность излучаемых импульсов, мкс	От 1,0 до 32
Импульсная мощность на выходе приёмопередаю-	
щего модуля, Вт, не менее	18
Время готовности изделия, с, не более	30
Потребляемая мощность, Вт, не более	60
Время непрерывной работы изделия, час, не более	24
Масса изделия, кг, не более	3,3

1.3. Состав изделия

Метеорадиолокатор 1А813М-300 состоит из:

- индикатора А813-0409
- блока 1А813М-300;
- конфигурационного модуля 1КМ-М.

1.4. Размещение на вертолете

Елок 1A813M-300 с конфигурационным модулем 1KM-M установлен в носовой части фюзеляжа под радиопрозрачным обтекателем (рис. 1).

На вертолетах с модернизированным носовым отсеком 1A813M-300 устанавливается на этажерке радиопрозрачным обтекателем с помощью специальной позволяющей выставить привалочную подставки, ПЛОСКОСТЬ блока перпендикулярно основным осям

110.70.00

Стр. 2 Окт 10/18

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

вертолета (рис. 2). Привалочная плоскость площадки должна быть перпендикулярно СГФ с точностью $\pm 20'$.

Индикатор может быть установлен в кабине экипажа под электропультом летчиков на поворотном механизме (рис.

3) или на средней приборной доске.

Конфигурационный модуль смонтирован в бортовой жгут и подключен к кабельной части разъёма X1 радиолокатора.

1.5. Электропитание

Электропитание изделия осуществляется постоянным +27 В от шины ВУ 1 кан. током напряжением РЛС (1/175)типа АЗСГК-5-2с. защиты автомат включении автомата защиты РЛС напряжение подается на A813-0409, который индикатор формирует (5/175), которое управляющий реле замыкает цепь питания блока 1А813М-300.

2 ОПИСАНИЕ.

2.1. Индикатор А813-0409

При установки индикатора на поворотном механизме, крепление индикатора обеспечивает поворот его как в горизонтальной плоскости на 42° от оси симметрии влево и вправо (см. Рис. 3), так и в вертикальной плоскости 20°. VГОЛ При повороте вниз на индикатора горизонтальной плоскости обеспечивается его фиксация через 7° с помощью шарика, расположенного между опорами кронштейнов. Промежуточные И конечные положения вертикальной фиксируются индикатора В плоскости барашковыми гайками.

Поворот индикатора производится с помощью ручки. Жгут, двух частей, индикатору, COCTONT NЗ подходящий типа 2РМД, который установлен СТЫКУЮШИХСЯ разъемом рядом с цилиндром. Это дает возможность замены короткой части жгута (индикатор-разъем) при его повреждении изза перемещения индикатора. Кроме того, короткая часть жгута имеет технологический запас.

110.70.00

Стр. 3 Окт 10/18



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.2. Блок 1А813М-300

Блок 1A813M-300 выполнен в виде моноблочной конструкции и представляет собой функционально и конструктивно законченное изделие (см. Рис. 4).

По окружности лицевой панели основания метеорадиолокатора 1A813M-300 расположены индикаторы с маркировкой от 1 до 10, обеспечивающие световую сигнализацию о состоянии изделия:

- 1 бортсеть 27В: индицирует подачу питания;
- 2 супервизор: индицирует нормальную работу изделия. Отсутствие индикации означает неисправность цепи питания 3,3 В. Если индикация пропадает на короткое время с периодичностью 1-2 секунды, это означает ненормальную работу изделия;
- 3 сигнал «FAULT» от контроллера двигателя азимута: при нормальной работе индикация отсутствует. Появление индикации означает проблемы с двигателем азимута;
- 4 сигнал «STALL» от контроллера двигателя азимута: индицирует остановку двигателя азимута;
- 5 зарезервирован;
- 6 зарезервирован;
- 7 зарезервирован;
- 8 зарезервирован;
- 9 состояние линии RX канала USB: мигание индицирует наличие потока данных в линии;
- 10 состояние линии ТХ канала USB: мигание индицирует наличие потока данных в линии.

Проверка идентификационных данных изделия или конфигурационного модуля, внесение поправок по крену и тангажу при установке на вертолет выполняются с помощью персонального компьютера или ноутбуку через подключение в разъёму miniUSB, находящемуся под крышкой «USB» у основания изделия.

110.70.00

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.3. Конфигурационный модуль 1КМ-М

пицьмофни 0 конфигурации изделия хранится конфигурационном модуле 1KM-Mкоторый выполнен B неразборного, герметизированного компаундом, конструктивного модуля, подключенного к бортовому жгуту непосредственно у ввода в блок 1А813М-300. При замене изделия конфигурационный модуль остается борту вертолета.

3. PAEOTA

3.1. Эксплуатационные ограничения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ЛЮБЫХ НАЗЕМНЫХ ПРОВЕРКАХ РАДИОЛОКАТОРА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ОТ РЕЖИМА «КОНТРОЛЬ» К ЛЮБОМУ ДРУГОМУ РЕЖИМУ, НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ \pm 60 ° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ВЕРТОЛЕТА НА УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ИЗДЕЛИЕ В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ КРОМЕ РЕЖИМА «ГОТОВНОСТЬ» В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПРИ РАБОТЕ С БЛОКАМИ СО СНЯТЫМИ КОЖУХАМИ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ «ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ СВЧ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЁМОВ К БЛОКАМ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ИЗДЕЛИИ ЗАПРЕЩЕНО.

Изделие можно эксплуатировать при:

- пониженной температуре воздуха до минус 55° С (МФИ до минус 20° С);
- повышенной температуре воздуха до 60°C; атмосферном давлении до 140 мм рт.ст. (МФИ до 350 мм рт. ст.).

110.70.00

Стр. 5 Окт 10/18

MM-SAMT



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При базировании летательного аппарата в странах с влажным тропическим климатом и при отсутствии полётов изделие должно включаться через каждые 5 суток стоянки. Если предполагается не использовать изделие на борту летательного аппарата более месяца, то рекомендуется демонтировать блоки и передать их на склад или другое помещение с кондиционированием воздуха или подвергнуть консервации.

При эксплуатации изделия в запыленной среде необходимо производить очистку изделия от пыли путем его обдува сжатым воздухом.

3.2. Включение

Включение изделия производится переводом автомата защиты РЛС в рабочее положение и нажатием кнопки ВКЛ на многофункциональном индикаторе А813-0409. При этом от бортовой сети подаются питающие напряжения 27 В в блок 1А813М-300 и включается световая сигнализация в верхней части передней панели индикатора, автоматически производится установка режима «Готовность». Ha экране индикатора выводится информация тестирования.

В режиме «Готовность» не происходит излучения СВЧ энергии.

3.3. Режимы работы

3.3.1 Режим «Готовность»

В этом режиме производится проверка функционирования изделия без включения свч, антенна устанавливается в положение 0° по азимуту углу И ΝαП экран выводится контрольное места. MOTE на изображение, которое позволяет убедиться передачи, отображения достоверности приема И информации, передаваемой по интерфейсу ARINC 708.

110.70.00

Mu-8AMT

3.3.2. Режим «Контроль»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ «КОНТРОЛЬ» В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК КАК АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ В РЕЖИМЕ «КОНТРОЛЬ» ПРОИЗВОДИТСЯ С КРАТКОВРЕМЕННЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА.

РУКОВОЛСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для оценки работоспособности изделия при наземных проверках предусмотрен режим встроенного контроля.

В режиме «Контроль» определяется работоспособность изделия, а также исправность интерфейсов и стабилизации диаграммы направленности антенны.

Информация о неисправных блоках или отсутствие данных от авиагоризонта отображается в верхней правой части экрана МФИ.

В левом нижнем углу отображается информация о неисправности изделия или выключенном СВЧ излучении (режим «ГОТОВНОСТЬ» или «КОНТРОЛЬ»), а также отсутствие данных от сопрягаемых систем.

По контрольным сигналам соответствующим заданным уровням радиолокационного сигнала можно осуществить проверку интерфейса между приемопередатчиком и индикатором.

Анализ работоспособности приемопередатчика проводится после кратковременного (не более 5 сек.) включения СВЧ мощности. При этом, в целях безопасности, наклон антенны устанавливается в положение $+15^{\circ}$.

На экране индикатора A813-0409 выводится контрольное изображение в виде четырех цветных дуг в соответствии с рисунком 5.

Дуга (4) заполняется пурпурным цветом, а дуга (2) желтым цветом при движении антенны вправо. Дуга (1) заполняется зеленым цветом, а дуга (3) красным цветом при движении антенны в любом направлении.

анализа выводится Результат проведенного на экран (5)индикатора виде ДУГИ красного цвета на дальности от 5 км (2,7 nm) 10 км (5, 4)ДО не

110.70.00

Стр. 7 Окт 10/18



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

позднее чем через 30 с после включения режима «Контроль». Это позволяет оценить работу приемопередатчика (излучение СВЧ мощности, нормальная работа системы АПЧ) не позднее чем через 30 с после включения режима «Контроль».

3.3.3. Режим работы «Метео»

В режиме работы «Метео» изделие обеспечивает получение на экране индикатора в полярных координатах «азимут-дальность» радиолокационного изображения метеообстановки, ограниченном азимутальными углами ±60° относительно строительной оси вертолёта, и углом места, определяемым относительно плоскости горизонта и наклоном антенны.

Угол наклона антенны может быть изменен по сигналам управления наклоном антенны с МФИ A813-0409 на угол $\pm 15^{\circ}$. Изменение пространственного положения вертолёта (крен и тангаж) компенсируется системой стабилизации антенны.

Информация о турбулентности отображается на удалении до 25 км.

3.3.4. Режим «Метео/ВП»

В режиме «Метео/ВП» изделие сканирует пространство по антенны относительно места вверх N вниз строительной горизонтали фюзеляжа в пределах дает возможность режим оценить вертикальные характеристики метеообразования: относительную форму, зону наибольшей концентрации осадков внутри метеообразования. А также дает возможность земной и водной отличить отражение поверхности реальных метеообъектов.

Режим «Метео/ВП» позволяет вывести на экране МФИ изображение вертикального разреза (профиля) метеообразования на выбранном азимутальном направлении.

Изделие может работать в 2-х режимах вертикального профиля (в зависимости от выбранного режима) - раздельный профиль и совмещённый профиль.

110.70.00

CTp. 8

Окт 10/18

В режиме раздельного вертикального профиля антенна сканирует только в вертикальной плоскости, и на экран МФИ выводится изображение вертикального разреза метеообразования на заданном курсором азимутальном угле.

режиме совмещённый вертикальный апифорп поочерёдно делает ОДИН скан В горизонтальной плоскости, один скан в вертикальной плоскости, и на $N\Phi M$ экран выводится одновременно изображение отонального И вертикального сканирования. Азимутальное направление разреза выбирается с помощью указателя курсора на горизонтальном профиле.

3.3.5. Режим работы «Земля»

В режиме работы «Земля» РЛС обеспечивает получение на экране МФИ радиолокационного изображения земной поверхности. Отражённые сигналы, приходящие от различных участков земной поверхности и наземных сооружений, отображаются на экране различными цветами:

- зелёным фон земной поверхности;
- красным наземные сооружения (радиолокационноконтрастные);
- чёрным водоёмы на фоне земной поверхности или зоны радиотени.

3.4. Взаимодействие с бортовым оборудованием

Изделие сопряжено с авиагоризонтом АГБ-96Д (левым) для получения сигналов о текущем значении углов крена и тангажа. На основании этих данных система стабилизации антенны изменяет наклон антенны. Пределы стабилизации антенны ограничены по наклону и составляют $\pm 30^{\circ}$.

В зависимости от комплектации вертолета, на МФИ изделия могут быть подключены навигационные системы, при этом на экране МФИ производится отображение информации от сопрягаемых систем. Информацию по сопряжению см. в руководстве по эксплуатации сопрягаемых систем и

110.70.00

Стр. 9 Окт 10/18




руководстве по эксплуатации и обслуживанию, прикладываемой к метеорадиолокатору.


3.5. Дополнительная информация


Описание устройства и принципа действия, а также необходимая информация по технической эксплуатации метеорадиолокатора 1А813М представлены в Руководстве по технической эксплуатации, разработанном заводомизготовителем ТЮКН. 461331.015 РЭ.





Обтекатель и блок 1A813M-300 не показаны





- 1. Винт
- 2. Перемычка металлизации
- 3. Основание
- 4. Винт (2 шт.)
- 5. Реле (5/175)
- 6. Разъем (9/175)
- 7. Гайка (2 шт.)
- 8. Блок 1А813М-300


Установка блока 1A813M-300 на вертолете со стандартным носовым отсеком

Рис.1.

110.70.00

Стр. 11 Окт 10/18





- 1 Радиопрозрачный обтекатель.
- 2 Блок 1А813М-300.
- 3 Винты (4 шт.) крепления блока 1A813M-300 к привалочной площадке регулировочной подставки.
- 4 Этажерка.
- 5 Регулировочная подставка.
- 6 Уголки крепления регулировочной площадки к кронштейнам на этажерке (2 шт).
- 7 Винты (4 шт.) крепления уголков к кронштейнам.
- 8 Кронштейны (2шт.) на этажерке для установки уголков с регулировочной подставкой в сборе.
- 9 Перемычка металлизации блока 1А813М-300.

Установка блока 1A813M-300 на вертолёте с модернизированным носовым отсеком. Рис. 2.

110.70.00

Стр. 12 Окт 10/18



Вид на правый борт изнутри кабины летчиков 00000 /8AMT-0200-000-151 A-ATHE WASTERNING TO STATE OF THE PARTY OF THE B-B


Крепление МФИ на поворотном механизме. Рис.3

110.70.00 CTp. 13/14


Окт 10/18

- 1 Винты крепления неподвижного кронштейна.
- 2 Гайки-барашки для фиксирования МФИ в наклонном положении.
- 3 Наклоняемая часть кронштейна с индикатором.
- 4 МФИ метерадиолокатора.
- 5 Гайки крепления монтажной рамы МФИ к кронштейну.
- 6 Анкерный болт крепления перемычки металлизации монтажной рамы.
- 7 Винт крепления перемычки металлизации кронштейна.
- 8 Поворотная часть кронштейна.
- 9 Винт крепления перемычки металлизации кронштейна.
- 10 Неподвижный кронштейн.
- 11 Болты (3)5-26Кд ОСТ1.31124 стягивания прижимов, застопоренные проволокой.
- 12 Проволока стопорения.
- 13 Прижим верхний.
- 14 Подпятник (опора) неподвижного кронштейна.
- 15 Упор-ограничитель поворота.
- 16 Латунные шайбы прокладки.
- 17 Подпятник (опора) подвижного кронштейна.
- 18 Винты крепления пластины-крышки.
- 19 Пластина-крышка.
- 20 Подпятник (опора) неподвижного кронштейна.
- 21 Подпятник (опора) подвижного кронштейна.
- 22 Упорная чашка.
- 23 Стопорный шарик.
- 24 Пружина.
- 25 Перемычка металлизации.





Внешний вид блока 1A813M-300. Рис. 4.



Изображение контрольных сигналов на экране индикатора A813-0409 в режиме «Контроль». Рис. 5.

110.70.00

CTp. 15/16 ORT 10/18



МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР 1A813M-300 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие техно-логические карты:

№ 401 Демонтаж индикатора А813-0409

№ 402 Демонтаж блока 1А813М-300

№ 403 Монтаж индикатора А813-0409

№ 404 Монтаж блока 1А813М-300



Ми-вамт Наименование работы: Демонта Пункт РО Наименование работы: Демонта Содержание операции и технические тр ВНИМАНИЕ. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЕ ОТКЛЮЧЁННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ НА 1. Демонтаж индикатора, установленного на по 1.1 Расстопорите и отсоедините фидерную	edomernamen wembowed	401404
Пункт РО Наименование ра Содержание операции и т ВНИМАНИЕ. ДЕМОНТАЖ И МОНТАУ ОТКЛЮЧЁННОМ ЭЛЕК' 1. Демонтаж индикатора, устанк 1.1 Расстопорите и отсоедил		
Содержание операции и т внимание. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЙ ОТКЛЮЧЁННОМ ЭЛЕК' 1. Демонтаж индикатора, устанкаторите и отсоедии	20	Трудоемкость 0,4 чел.ч.
ВНИМАНИЕ. ДЕМОНТАЖ И МОНТАУ ОТКЛЮЧЁННОМ ЭЛЕК' 1. Демонтаж индикатора, устанк 1.1 Расстопорите и отсоеди	технические требования (ТТ)	Работы, Конт выполняемые при роль отклонениях от ТТ
1. Демонтаж индикатора, устанс 1.1 Расстопорите и отсоеди	АЖ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ КТРОПИТАНИИ НА ВЕРТОЛЁТЕ.	
1.1 Расстопорите и отсоеди	1. Демонтаж индикатора, установленного на поворотном механизме:	
от блочной, установите техно открытые части соединителей.	Расстопорите и отсоедините фидерную часть соединителя от блочной, установите технологические заглушки на открытые части соединителей.	
۵١	ния перемычки металлизации и	
1.3 Ослабьте винт фиксации блока фиксатор (снизу), выньте инди раму с кронштейна.	отсоедините перемычку металлизации. 1.3 Ослабъте винт фиксации блока в раме, освободится фиксатор (снизу), выньте индикатор из монтажной рамы. 1.4 Отверните 4 винта изнутри рамы и снимите монтажную раму с кронштейна.	

110.70.00


Стр.401 Окт 10/18



Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, Конт
	выполняемые при роль отклонениях от TT
1.5 Отверните 8 винтов крепления кронштейна и снимите его с подпанельной жесткости собранным с поворотным механизмом.	
2 Демонтаж индикатора, установленного на средней приборной доске:	
2.1 Демонтируйте крышку средней приборной доски для обеспечения доступа к соединителям индикатора.	
2.2 Расстопорите, отсоедините разъемы. Отсоедините перемычку металлизации.	
2.3 Отверните 2 винта (5) крепления крышки (6) и снимите крышку для обеспечения доступа к фиксатору блока в раме (см. рис. 401). Ослабъте винт фиксации блока в	
раме, освободится фиксатор, выньте индикатор (1) из монтажной рамы.	
2.4 Отверните 4 винта (3) крепления уголков кронштейна (2) с монтажной рамой к панели и снимите монтажную раму с кронштейном в сборе.	
При необходимости, отверните винты (4) крепления монтажной рамы к кронштейну (2) и снимите монтажную раму.	

110.70.00 CTP.402 OKT 10/18





110.70.00


Стр.403

Окт 10/18



Содержание операции и	и и технические требования (ТТ)	Работы, Конт выполняемые при роль отклонениях от ТТ
Средства контроля	Инструмент и приспособления	 Расходуемые материалы
	OTBEPTKA L=160 MM B=4 MM FOCT 17199-88	
	Плоскогубцы комбинированные гост Р 52787-2007	
	Ключи гаечные S=8x10,	
	S=10x12, S=11x13 FOCT 2839-80	
	Спецключ для штепсельных разъемов 8АТ-9106-22	

110.70.00 CTp.404 OKT 10/18



K PO	TEXHOJOTNYECKAS KAPTA Nº 402	На страницах	
MM-8AMT		405407/408	
Пункт РО	Наименование работы: Демонтаж блока 1A813M-300.	Трудоемкость	
		1,0 ven	чел.ч.
Содержание	ие операции и технические требования (ТТ)		Конт
		выполняемые при р	роль
ВНИМАНИЕ. 1 Л	РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЕРТОЛЁТА.		
2 1	ЛЮБОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ ЗА ВОЛНОВОДНО- ЩЕЛЕВУЮ РЕШЕТКУ ЗАПРЕЩЕНО.		
1.Демонтаж б. вертолета)	1. Демонтаж блока 1A813M-300 (стандартный носовой отсек вертолета)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1 Снимите	1.1 Снимите носовой радиопрозрачный обтекатель.		
1.2 Отвернит этажерке	Отверните винт крепления перемычки металлизации к этажерке и отсоедините перемычку металлизации.		
1.3 Отсоедините кабельную два винта крепления ра заглушки на открытые ч	Отсоедините кабельную часть разъёма от блочной, отвернув два винта крепления разъёма, установите технологические заплушки на открытые части соединителей.		

110.70.00 CTP.405

Окт 10/18



Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы,	Конт
	выполняемые при	роль
The second secon	отклонениях от ТТ	
1.4 Отверните две гайки в нижней части блока и два винта в верхней части блока, крепящие его к основанию и снимите блок с вертолета.		
1.5 Установите носовой радиопрозрачный обтекатель.		
2 Демонтаж блока 1A813M-300 (модернизированный носовой отсек вертолета)		
2.1 Откройте и зафиксируйте в открытом положении носовой радиопрозрачный обтекатель вертолёта.		
2.2 Отверните винт крепления перемычки металлизации к этажерке и отсоедините перемычку металлизации.		
2.3 Отсоедините кабельную часть разъёма от блочной, отвернув два винта крепления разъёма, установите технологические заглушки на открытые части соединителей.		
2.4 Отверните четыре винта крепления блока на регулировочной площадке и снимите блок с вертолёта.		
2.5 При необходимости, отверните четыре винта крепления регулировочной площадки к этажерке и снимите ее в сборе.		

110.70.00 CTP.406 OKT 10/18



Содержание операции и	и и технические требования (ТТ)	
2.6 Закройте радиопрозрачный	рачный обтекатель.	отклонениях от Т.Т.
Средства контроля	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
5	Ключ гаечный 7811-0004 S=10x12 гост 2839-80	
	Orbëprka L=160 mm B=4 mm	
	rocr 17199-88	
	Плоскогубцы комбинированные	
	FOCT P 52787-2007	

110.70.00 CTP.407/408 OKT 10/18



K PO	TEXHOJOUNGECKAR KAPTA Nº 403	На страницах	
Mn-8AMT		409412	00000000
Пункт РО	Наименование работы: Монтаж индикатора A813-0409	Трудоемкость 1,0 чел.ч.	. ч.
Содержан	Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, Ко выполняемые при ро ро отклонениях от ГТ ро	Конт
внимание. де	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ НА ВЕРТОЛЁТЕ.		
1.1 Установи механизмс	 монтаж индикатора на поворотном механизме: 1.1 Установите кронштейн, собранный с поворотным механизмом, на подпанельную жесткость и заверните 8 		
винтов кр 1.2 Установи винта кре	винтов крепления. Установите монтажную раму на кронштейн и заверните 4 винта крепления изнутри рамы.		
1.3 Установи фиксатор раме.	1.3 Установите индикатор на монтажную раму, зажмите фиксатор (снизу) и затяните винт фиксации блока на раме.		

110.70.00

Стр.409 Окт 10/18



(ТТ) Работы, Конт	выполняемые при роль отклонениях от TT	ации и Отсоедините наконечник перемычки металлизации и повторите п. 1.4. должно	йте ой и ой.	ы тейне
Содержание операции и технические требования (ТТ)		1.4 Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки до металлического блеска. Обезжирьте контактирующие поверхности. Установите наконечник перемычки металлизации на анкерный винт и заверните гайку до упора. Измерьте переходное сопротивление узла металлизации, его значение должно быть не более 2000 мкОм.	 1.5 Излишне зачищенные места затрунтуйте и покройте эмалью. 1.6 Подсоедините кабельную часть разъема к блочной и застопорите соединитель контровочной проволокой. 	 Монтаж индикатора на средней приборной доске: 1 Демонтируйте защитный кожух с тыльной стороны приборной доски средней. 1 Закрепите монтажную раму индикатора на кронштейне (2) крепления к приборной поске. завернув винты (4)

110.70.00 CTP.410 OKT 10/18



Конт	
Работы, выполняемые при ротклонениях от TT	Отсоедините наконечник перемычки металлизации и повторите п.2.5.
Содержание операции и технические требования (ТТ)	2.2 Установите кронштейн (2) в сборе с монтажной рамой индикатора на приборной доске средней, завернув 4 винта (3) крепления утолков кронштейна к панели. 2.3 Установите индикатор на панель средней приборной доски, задвинув ето в монтажную раму. Зажите фиксатор блока в раме и затяните винт фиксации. 2.4 Установите крышку (6) и закрепите её винтами (5). 2.5 Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки до металлизации и закрепите винтом. Измерьте переходное сопротивление между монтажной рамой и фюзеляжем. Величина переходного сопротивления должна быть не более 2000 мкОм. 2.6 Излишне зачищенные участки после сборки покройте грунтом и эмалью. Место крепления перемычки металлизации покройте красной эмалью

110.70.00

Стр.411 Окт 10/18



Содержание операции и	и и технические требования (ТТ)	работы, Конт выполняемые при роль отклонениях от TT
Средства контроля	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Микроомметр Ф4104М1	Отвертка L=160 мм B=4 мм ГОСТ 17199-88	Салфетка X/Б ГОСТ 29298-2005
(Φ4104, Φ-415)	Плоскогубцы комбинированные ГОСТ Р 52787-2007	Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
Микроомметр МИКО-21 комплектация №10	Ключи гаечные S=8x10,	Грунт АК-070 гост 25718-83
	S=10x12, S=11x13 TOCT 2839-80	Бензин НЕФРАС-С
	Спецключ для штепсельных разъемов 8AT-9106-22	Проволока контровочная КО-0,5 ГОСТ 792-67
	Кисть КПФ10-1	Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009—82

110.70.00

Стр.412 Окт 10/18



K PO	TEXHOJOPNYECKAS KAPTA Nº 404	На страницах	
Mn-8AMT		413416	***************************************
Пункт РО	Наименование работы: Монтаж блока 1A813M-300.	Трудоемкость	
		1,4 чел.ч.	• •
Содержание	ие операции и технические требования (ТТ)	Работы, Конт	Į.
		выполняемые при роль	Ъ
ВНИМАНИЕ. 1	РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ		Ţ
	ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЕРТОЛЁТА.		
7	2 лювое перемещение антенны за волноводно- щелевую решетку запрещено.		
1.Монтаж бло вертолета)	1. Монтаж блока 1A813M-300 (стандартный носовой отсек вертолета)		
1.1 Снимите	1.1 Снимите носовой радиопрозрачный обтекатель.		
1.2 Установите блок на верхней части блока препящие его к основ	2 Установите блок на основание, заверните два винта в верхней части блока и две гайки в нижней части блока, крепящие его к основанию.		
3 Соедините кабельную закрутите два винта к	3 Соедините кабельную часть разъёма с блочной и закрутите два винта крепления разъёма до упора.		

110.70.00

Стр.413 Июль 18/18



Mu-8AMT руководство по технической эксплуатации

1	Содержание операции и технические требования (TT)	Работы,	Конт
		выполняемые при	роль
		отклонениях от ТТ	
	1.4 Проверьте с помощью квадранта расположение привалочной плоскости блока. Привалочная плоскость должна быть перпендикулярна строительной горизонтали фюзеляжа с предельно допустимым угловым отклонением ±20'.		
→	1.5 Зачистите место установки перемъчки металлизации и наконечник перемъчки до металлического блеска. Обезжирьте контактирующие поверхности. Установите наконечник перемычки металлизации и заверните винт крепления наконечника до упора. Измеръте переходное сопротивление узла металлизации, ето значение должно быть не более 2000 мкОм.	Отсоедините наконечник перемычки металлизации и повторите п. 1.5.	
	1.6 Излишне зачищенные места, головки и выступающие резьбовые части винтов покройте эмалью ЭП-140.		
\sim 1	2 Монтаж блока 1A813M-300 (модернизированный носовой отсек вертолета)		
α	2.1 Откройте и зафиксируйте в открытом положении носовой радиопрозрачный обтекатель вертолёта. 2.2 Установите изделие на регулировочную площадку, совместив четыре отверстия в основании с отверстиями на привалочной плоскости регулировочной площадки и заверните четыре винта крепления изделия к этажерке.		

Стр.414 Июль 18/18



Конт	роль	роль		
Работы,	выполняемые при отклонениях от TT	ифи е	Z ·	
Содержание операции и технические требования (ТТ)			 2.3 Соедините кабельную часть разъёма с блочной и закрутите два винта крепления разъёма по упора. 2.4 Проверьте с помощью квадранта расположение привалочной плоскости блока. Привалочная плоскость должна быть перпендикулярно строительной горизонтали физаливается путем смещения угловые крепление него предельно долустимы угловые установите в боках уголков). 2.5 Зачистите до металлического блеска и обезжирьте место Отсоедините установит перемычки металлизации на этажерке. 2.5 Зачистите до металлизации на этажерке. 3.5 Зачистите до металлизации. Величина переходное перемычки место и заверните винт крепления. Измерьте переходного повторите п сопротивления должна быть не более 2000 мком. 2.6 Излишне зачищенные места, головки и выступающие резъбовые части винтов покройте эмалью ЭП-140. 	2.1 закроите радиопрозрачный оотекатель.

110.70.00

Стр.415 Июль 18/18



Содержание операции и	и и технические требования (ТТ)	работы, Конт выполняемые при роль отклонениях от TT
3		
Средства контроля	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Квадрант КО-60М (КО-60, КО-30)	Ключ гаечный 7811-0004	Салфетка X/Б ГОСТ 29298-2005
	2-10x12 10C1 2839-80	Бензин НЕФРАС-С
MRKPOOMMETP #4104M1	Отвёртка L=160 мм В=4 мм	Паста АЛКМ-1
()	FOCT 17199-88	Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
Микроомметр МИКО-21 комплектация №10	Плоскогубцы комбинированные	Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82
		Кисть КФК10-1 ГОСТ 10597-80
		Проволока контровочная КО-0,5 ГОСТ 792-67

110.70.00

Стр.416 Июль 18/18



