ВЕРТОЛЕТ Ми-8МТВ-1

ДОПОЛНЕНИЕ
К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕРТОЛЕТА Ми-8МТВ-1

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА, ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 4

Действительно для вертолётов Ми-8МТВ-1 зав. №№ 97512, 97514, 97461-97465

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

MOULO	не. Номер раздела, Номер ст		мер страни	ицы	House	Входящий номер	same.		
мене- ние	подраздела,	драздела, изменен-		Номер документа	сопроводительного	Подпись	Дата		
	пункта	ной	повои	ванной	документа	документа и дата			
				- 1					
1									
				3.					
							1		
- 1									
- 1									
- 1				1 1					
- 1									
				1 1					
- 11									
						1 3 11			
				1 1					
1.11									
				1 1					
						1 1			
				1 1					
				1					
				1					
				1					
				1					
		1							
		1							
			1 1						
		1							
		1							

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Annous	Номер раздела, Номер стран		мер страні	ицы		Входящий № сопро-		
1змене- ние	Номер раздела, подраздела, пунк-	драздела, пунк- изменен- аннулиро- № документа водите		водительного доку- Подпись				
	та	ной		ванной		мента и дата		-
				1 31				
		1102 1						
		1000						
				100				
				1				
				1 8				
				1				
			2		-			

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
Гитульный лист	-				
Пист регистрации изме-	1				
нений	1 2				
Перечень действующих страниц	1/2				
Содержание	1/2				
Зведение	1				
	2				
	3/4				
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ГЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3/4				
131.11.00	1				
THE WAY COLD AND SEE	2				
	3/4	1			
	5	- 1			
	6				
	7/8				
	201/202				
	203/204				
	205/206				
	207/208				
	209				
	210				
	211/212				
	213				
	214				
	215/216				
	217				
	218				
	219/220				
		· 6. 6			
		1 - 5			

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Раздел, под- раздел, пункт	Стр.
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ	131.11.00	
(В COCTABE C 2-X МЕСТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ МОДУЛЯМИ) – ОПИСАНИЕ И РАБОТА		
Общие сведения		1
Описание		1
Технология обслуживания		201

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Дополнение разработано для вертолетов Ми-8МТВ-1 №№ 97512, 97514, 97461 - 97465, оборудованных в части "Пиротехнических средств и устройств. Десантнотранспортного оборудования" произведена подготовка мест под установку:

- санитарного оборудования и медицинских модулей вертолетных ММВ.9520.000-03/04;

- тросовой внешней подвески (4т) с весоизмерительным устройством "Вектор" (Приложена в одиночный комплект вертолетов. На вертолетах №№ 97514, 97464, 97465 взамен ограждения 8МТВ.9613.280 приложено ограждение 8АТ.9613.280);

Произведена установка откидных сидений на 22 места в соответствии с компоновочной схемой на рис.1, 2.

При эксплуатации и техническом обслуживании вертолетов Ми-8МТВ-1 №№ 97512, 97514, 97461 - 97465 необходимо руководствоваться действующей эксплуатационнотехнической документацией вертолета Ми-8МТВ-1, настоящим Дополнением, а также эксплуатационно-технической документацией на готовые изделия.




Рис.1 Схема размещения откидных сидений в грузовой кабине вертолетов №№ 97512, 97514




Рис. 2 Схема размещения откидных сидений в грузовой кабине вертолетов №№ 97461-97465

131.00.00 САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ (В СОСТАВЕ С 2-X МЕСТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ МОДУЛЯМИ) - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1. Общие сведения

В грузовой кабине вертолета установлены двухместные медицинские модули вертолетные (ММВ), предназначенные для размещения и оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Модули (Рис. 1) установлены по правому борту между шп.2 и шп.13.

Примечание. Необходимые сведения по медицинскому модулю даны в отдельном "Руководстве по эксплуатации" модуля медицинского ММВ.9520.000-03,-04 РЭ, которое прикладывается к медицинскому модулю.

1.1. Технические характеристики модуля:

Электропитание от бортовой сети постоянного тока	
напряжением, В	от 24,0 до 29,4
Потребляемый ток, не более, А	50
Мощность, потребляемая изделиями медицинской	
техники, не более, кВ-А	1,0
Количество кислородных баллонов в системе СПКМ	2
Вместимость кислородного баллона, л	10
Давление в кислородном баллоне, не более,	
МПа (кгс/см²)	15(150)
Лавление медицинского кислорода в раздаточных	
розетках МПа (кгс/см²)	0,45(4,5)
Масса модуля, кг	127±3
Масса в комплекте с медицинским оборудованием, кг	297±5

2. Описание

2.1 Конструкция модулей

Каркас модуля выполнен из алюминиевых профилей, труб и листов при помощи сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Нижняя часть модуля представляет собой рундук (1) с выдвижными ящиками (2) для хранения и транспортировки медицинского оборудования. Ящики (2) перемещаются в роликовых направляющих и фиксируются в закрытом положении замками (3). При необходимости ящики могут быть полностью извлечены из модуля.

Верхняя часть рундука служит для размещения носилок (18) с пострадавшим. Для этой цели на верхней панели рундука спереди по полету, со стороны кислородных баллонов имеется упор (4) с гнездами под бобышки, установленные на передней части рамы носилок, а сзади по полету — откидной затвор (5) с отверстиями под задние бобышки носилок.

На нижних элементах каркаса выполнены опоры крепления модуля к грузовому полу фюзеляжа. Модуль ММВ.9520.000-03 устанавливается по правому борту, между шп.8 и 13, с использованием узлов крепления дополнительного топливного бака на шп.10 грузового пола и резьбовых гнезд швартовочных болтов по шп.13. Модуль ММВ.9520.000-04 устанавливается по правому борту, между шп.2 и шп.7, с использованием узлов крепления дополнительного топливного бака на шп.7 и узла крепления лямки под санитарные носилки, расположенного между шп.2 и шп.3 грузового пола.

Спереди по полету к рундуку крепится контейнер (6) с двумя кислородными баллонами

(7). Баллоны в контейнере фиксируются при помощи стяжных лент (8).

Справа по полету, спереди и сзади к рундуку крепятся вертикальные стойки (9), связанные между собой продольной балкой (10), состоящей из Z-образных профилей и листовых зашивок с отверстиями. На образованную таким образом панель устанавливаются полки с медицинскими приборами (11).

Полка для установки медицинских приборов оборудована пружинными захватами и

крючками, с помощью которых она крепится в любом месте по длине балки (10).

Ниже балки (10) расположена еще одна балка (12), на которой установлены розетки (13) электропитания медицинских приборов.

Под балкой с электрическими розетками у задней стойки модуля установлены блоки системы электроснабжения медицинского оборудования (14), а у передней стойки — двухместная кислородная розетка (15).

В верхней части вертикальных стоек (9) находятся фиксаторы (16), при помощи которых модуль фиксируется в кронштейнах санитарного оборудования, устанавливаемых на борт фюзеляжа.

Над полкой с медицинскими приборами располагается верхняя откидная полка (17), на которой размещаются вторые носилки (18) с пострадавшим. Полка навешивается на шарнирные кронштейны (19), установленные на вертикальные стойки (9), и фиксируется в рабочем положении при помощи подкосов (20). Соединение полки и подкосов с кронштейнами осуществляется при помощи стопорных шпилек (21), которые тросиками крепятся к кронштейнам.

Фиксация носилок на полке производится аналогично нижним носилкам. В отсутствии носилок с пострадавшим полка может быть откинута вверх на ≈45°, для чего подкосы (20) перестыковываются на другую пару кронштейнов (22), установленных на каркасе полки ближе к вертикальным стойкам.


Для удобства обслуживания пострадавшего, находящегося на нижних носилках, модуль оборудован светодиодным светильником POOLBRIGHT (23) с напряжением питания 12В. Светильник крепится к каркасу верхней полки модуля при помощи наконечника вворачиваемого в резьбовое гнездо.

При установке ММВ убирается из грузовой кабины имущество и оборудование не относящееся к данному варианту использования вертолета. Люк в полу под выход троса внешней подвески должен быть закрыт на замок.

Погрузку больных на носилках производят через проем левой сдвижной двери. В аварийной ситуации выгрузку больных на носилках производят через проем левой сдвижной двери и проем люка правой грузовой створки.

При погрузке пострадавших на носилках проверяется количество и правильность размещения пострадавших. Количество перевозимых носилочных пострадавших не должно превышать 4 человек.

Система электроснабжения медицинских модулей приведена в разделе 024.30.00, Дополнения к РЭ, РО вертолета Ми-8МТВ-1 Ми-8МТВ-1.0000.00 РЭ.РО.Д-1594, "Авиационное оборудование".



21. Шпилька стопорная Рис. 1 Установка модулей медицинских 27. Гнездо швартовочных узлов грузового пола 28. Болты крепления доп. топливного бака

7. Кислородный баллон

6. Контейнер

13. Электрическая розетка 220 В, 50 Гц 14. Установка блоков СЭС




Рис. 2 Вкладыш




Рис. 3 Пята





Рис. 4 Крепление пяты к гнезду лямки у шп.2



- Модуль
 Пята
- 3. Хомут

Рис. 5 Установка модуля на пяту




- 1. Кронштейн 8АТ.9500.010 2. Стойка модуля 3. Фиксатор

- 4. Гайка эксцентриковая
- Винт стопорения гайки эксцентриковой
 Ограничитель


Рис. 6 Верхний узел крепления стоек

Вид сверху



- 1. Модуль 2. Наконечник 3. Лапа опоры
- 4. Упор
- 5. Контргайка

Рис. 7 Крепление модуля по шпангоуту №7



- 1. Шпангоут №13
- 2. Лапа опоры
- 3. Узел крепления в основании модуля 4. Контргайка
- 5. Упор

Рис. 8 Крепление модуля по шпангоуту №13

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ (В СОСТАВЕ С 2-Х МЕСТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ МОДУЛЯМИ) - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технология обслуживания оборудования для перевозки больных и раненых включает следующие технологические карты:

Осмотр РК ММВ.

Проверка внешнего состояния и крепления ММВ.

Обслуживание ММВ.

Проверка системы электроснабжения ММВ от аэродромного источника питания.

Проверка системы электроснабжения ММВ на вертолёте.

Осмотр кислородного оборудования.

Проверка герметичности системы подачи кислорода (СПКМ).

Монтаж медицинских модулей.

Демонтаж медицинских модулей.

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

THE RESERVE OF THE STREET OF T

THE PARTY OF THE P

and the same of th

testing of the control of the section of

the contract of the state of th

К РО Ми-8МТВ-1						
Пункт РО 131.11.00 a	IНаименование рароты: Осмотр РК WIVIB					
Содержани	іе операц	ции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняе- мые при отклонениях от ТТ	Конт- роль		
ородке шп.1 по правому б РК ММВ не ного покрыть Винты, креп быть надёжн следов пере в Снимите крышку расп пость крепления размещё удалите пыль пыль о,150,2 МПа (1,52 кго о Осмотрите наконечники примечание. При коррозии вальной шкур шины установ о Осмотрите монтаж вну пяции проводов. о При помощи ключа и о нечников на зажимах конта наконечники должны быта в Рукой и пинцетом пров проверьте состояние гелей, клеммных колодок проверьте исправногов в Троверьте исправногов предохранители должны в телей, клеммных колодок предохранители должны в телей, клеммных колодок предохранители должны в телей, клеммных колодок предохранители должны предохранители должны предохранители должны в телей, клеминалам, указанн и проветривания. В НИМАНИЕ. ПРОСУШІ СУХУЮ И ТЕ	борту вер должна ия. ящие РК но затянуе проводов ороводов ороводов ороводов ороводов или подга окой № 6 вите на метри РК М на три РК М на дежна и другой от в	иметь трещин, вмятин и нарушений лакокрасочиметь трещин, вмятин и нарушений лакокрасочим. ММВ к панели конструкции вертолёта, должныты. а. не должна иметь механических повреждений и ельной коробки, проверьте состояние и надёжей аппаратуры, монтажных и силовых проводов. или продуйте сжатым воздухом давлением х проводов и места подсоединения шин. ре повреждённые места зачистите стеклянной шлифо и облудите припоем ПОС-61. Облуженные провода и сто и плотно заверните гайки. ММВ и убедитесь в отсутствии повреждений изопроверьте затяжку гаек и винтов крепления нако клеммах колодок, и предохранителей. На зажимах. Нество заделки проводов в наконечники. Я в наконечниках. На наконечниках. На наконечниках. На наконечниках. На наконечниках. На предохранителей, а также соот иям. На наконечных контакторов, реле, предохрани наконечный контакт с держателями и соответство и предохранительные устройства на 23 ч для просушки РОВЕТРИВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО В ОГОДУ. Те крышки распределительных устройств и про	Повреждённые про вода и наконечники замените.			
Контрольно-проверочная аппа- ратура		Инструмент и приспособления	Расходные материалы			
		Отвёртка L=250 мм, В=9 мм ГОСТ 17199-88 ПИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВАТ.9106.00 СПЫЛЭССС ИЛИ БАЛЛОН СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ПРЕДУКТОР НА 0.150.2 МПА (1,52 кгс/см²)	Салфетка хлопчатобума ГОСТ 29298-2005 Припой ПОС-61 ГОСТ 219 Стеклянная шлифовал шкурка № 6 ГОСТ 6456-82 Проволока для стопој КО 0,5 ГОСТ 792-67			

A STANDARD FOR A STANDARD WITH THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

	a many thought was reserved and any the plants, for each	

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 205/206		
Пункт РО 131.11.00 б	Наименование работы: Проверка внешнего состояния и крепления ММВ	трудоемкость (чел. 0,3	ч)	
Содержан	ие операции и технические требования (ТТ)	імые при отклоненияхі	(онт- оль	
ММВ.9520.000. Платформа вертолёта, нения должі На кронште нарушения ний и корроз Убедитесь в те. 2. Проверьте внешнее сонеских соединителей к ММВ.9520.000. Соединител тянуты до уја. Проверьте исправностинусовых проводов ММВ.9520.000. На металли ма, обрыва вреждения, обрыва вреждения, произведите подготов питания модуля (ТК 131. гания или 131.11.00 д — голняет мед ветствии с толняет мед ветствии с толнает мед ветстви мед ветс	гь и целостность перемычек металлизации, подключение	Произведите работы по очистке согласно ЭД модуля Замените перемыч-ку металлизации Проверьте исправность предохранителей		
Контрольно-проверочна ратура	я аппа- Инструмент и приспособления	Расходные материал	ы	
	rc	ллфетка хлопчатобум ОСТ 29298-2005 ополнительно: см. ЭД м		

and the second s

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 207/208
Пункт РО 131.11.00 в	Наименование работы: Обслуживание ММВ	Трудоемкость (чел. ч) 0,5
Содерж	ание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняе- мые при отклонениях роль
инского модуля ММЕ ЭД модуля. Примечание. Работы до участием онные пра низация ко В особых	кивание, очистку (мойку) и дезинфекцию вертолёть в 9520.000 в соответствии с требованиями, излож олжны выполняться специально подготовленными специямедицинского персонала. При работе должны соблюдать вила "Дезинфекция воздушных судов гражданской авиаю онтроля их санитарного состояния". Случаях дезинфекция модуля должна выполняться послы с вертолёта на специально подготовленных площадках.	ного меди- кенными в алистами с ся авиаци- ции и орга- е демонта-
Контрольно-проверо ратура	ная аппа- Инструмент и приспособления	Расходные материалы См. ЭД модуля

MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 209-210	
Пункт РО 131.11.00 г	Наименование работы:Проверка системы электроснабжения ММВ от аэродромного источника питания		1. 4)
Содержа	ание операции и технические требования (ТТ)	MILIO DUN OTKUONOUNDY	Конт- роль
ДИТЕСЬ, ЧАТЕЛЬ " Примечание. Перед при кабину эки 1. Подключите аэрод единителю вертолета. 2. Включите электроп 024.30.00 г "Дополнен "Авиационное оборудо Примечание. Включение 3. Проверьте работос для чего: - выключатель ПИТАН электрощитком шп.4Н - выключатель ЭЛЕКТ щитка СЭС ММВ устан Должен включиться С г переключатель СВЕ ВКЛ. Светильники ММВ дол 4. Установите выключ ключенное положение 5. Выключите электр вертолёта аэродромни применное положение применное приме	итание вертолёта напряжением постоянного тока. (См. т.к. ие к РЭ, РО вертолета МИ-8МТВ-1.0000.00 РЭ.РО.Д-1594, ование". в питания бортовой сети вертолета выполняет специалист по АиРЭО. способность системы электроснабжения ММВ (СЭС ММВ) НИЕ ММВ (1) (Рис. 202), расположенный на кронштейне под — 5Н по правому борту, установите в положение ВКЛ; ГРОПИТАНИЕ МЕДАППАРАТУРЫ (1) (Рис. 201) на панели новите в положение ВКЛ; ВЕТОДИОД (3) (Рис. 201). Т (2) на панели щитка СЭС ММВ установите в положение лжны включиться. атели и АЗС, включенные в соответствии с пунктом 3, в вытели и АЗС, включенные в соответствии с пунктом 3, в вы-		

Содержание операц	ции и технические требования (TT)	Работы, выполняе- мые при отклонениях от TT	Конт роль
ВК/Л ОТК/Л	АНИЕ ММВ Данель выключатель ПИТАНИЕ ММВ дие выключателя ПИТАНИЕ ММВ		
онтрольно-проверочная аппа-	Инструмент и приспособления	Расходные материа	лы

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОІ	ГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 211/212	
Пункт РО 131.11.00 д	Наименование работы:	Проверка системы электро- снабжения ММВ на вертолёте	Трудоемкость (чел 0,1	і. ч)
Содерж	ание операции и техническ	кие требования (ТТ)		Конт роль
новных генераторов лёта от основных ге	ГТ40ПЧ8В, для чего при	роснабжения ММВ (СЭС ММВ) о включенном электропитании вер верку работоспособности систем . 35 ТК 131.11.00 г.	0-	
Контрольно-провероч ратура	чная аппа- Инстру	мент и приспособления	Расходные материа.	лы

ACTION AND THE RESIDENCE OF STREET, AND ADDRESS OF STREET, AND ADDRE

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОІ	ГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 213-214
Пункт РО 131.11.00 е	Наименование работы:	Осмотр кислородного обору- дования	Трудоемкость (чел. ч) 0,1
Содерж	ание операции и техническ	ие требования (ТТ)	Работы, выполняе- мые при отклонениях от TT
ИСПРАВН ПЕРЧАТК ПЕРЕД Р. СМАЗКИ, . Осмотр внешнего со	НОСТЕЙ, ДОЛЖНЫ ПО ГАМИ ИЗ БЕЗВОРСОВОГО АБОТОЙ. НА СПЕЦОДЕЖ ЖИРА И ДРУГИХ ЗАГРЯЗ стояния и надежность крег	ления баллонов.	
.1. Убедиться, что рук	оятка вентиля каждого из б	аллонов закрыта.	Вращением рукоятки
			закройте вентиль.
.2. Проверьте внешне	е состояние - баллон долж	ен быть сухим и чистым.	При наличии пыли, влаги поверхность
			протрите сухой сал-
			феткой, при наличии
			масляных пятен -
			протрите салфеткой, смоченной спиртом-
			ректификатом.
3 При напичии контр	ольной метки на горловин	е баллона и корпуса вентиля про	
	цения корпуса относителы		Barrion samenars.
арушения ПКП. Не до	пускается к эксплуатации б	ии механических повреждений и баллон, имеющий:	
арушения ЛКП. Не доло нарапины, трещиной или более 1,5 м рующего материала потертости глубин материала площады отслоение жгута а и площадью равной нарушение ЛКП на	пускается к эксплуатации б ны, забоины, надрезы и д им и длиной равной или бо а; ной равной или более 1,5 г ью равной или более 5 см ² армирующего материала гл и или более 5 см ² ; а площади более 25 % пове	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав влее 30 мм с повреждением арми мм с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона.	ремонт в специа- лизированное пред- приятие.
арушения ЛКП. Не дог - царапины, трещигом или более 1,5 м рующего материала - потертости глубинматериала площады - отслоение жгута а и площадью равной - нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать новлен на стопор.	пускается к эксплуатации б ны, забоины, надрезы и д им и длиной равной или бо а; ной равной или более 1,5 и ью равной или более 5 см ² врмирующего материала г и или более 5 см ² ; а площади более 25 % пово ение баллона в кислород ься от перемещений, а за	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав влее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста-	ремонт в специа- лизированное пред- приятие.
нарушения ЛКП. Не договарушения ЛКП. Не договарить, трещиной или более 1,5 м рующего материала потертости глубинматериала площады отслоение жгута и площадью равной нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать новлен на стопор.	пускается к эксплуатации б ны, забоины, надрезы и д им и длиной равной или бо а; ной равной или более 1,5 и въю равной или более 5 см ² а площари более 25 % пово ение баллона в кислород ься от перемещений, а за дукционных клапанов Охуу	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав влее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста-	ремонт в специа- лизированное пред- приятие.
арушения ЛКП. Не дого нарапины, трещиной или более 1,5 м рующего материала потериала площади отслоение жгута и площадью равной нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать на стопор. 2. Внешний осмотр ре, Осмотрите установлен цером и накидными га	пускается к эксплуатации бын, забоины, надрезы и дим и длиной равной или более 1,5 и быр равной или более 5 см ² армирующего материала глание баллона в кислородься от перемещений, а за дукционных клапанов Охуунный на баллоне редукциой ками. в стопорение накидных гасы трещины, ослабление	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав влее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста-	ремонт в специа- лизированное пред- приятие. Затяните накидную гайку от руки в соот-
арушения ЛКП. Не договарушений или более 1,5 м рующего материала - потертости глубин материала площады - отслоение жгута и площадью равной - нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать новлен на стопор. 2. Внешний осмотр редосмотрите установлен проверьте пускаются накидных	пускается к эксплуатации бын, забоины, надрезы и дим и длиной равной или более 1,5 и бой равной или более 5 см ² ; а площади более 5 см ² ; а площади более 25 % повоение баллона в кислородься от перемещений, а за дукционных клапанов Охуунный на баллоне редукциой ками. В стопорение накидных гас трещины, ослабление гаек.	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав влее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста- ек у Fix III. внный клапан с манометром, шту- ек и затяжку гайки от руки. Не до затяжки и нарушение контровко	ремонт в специа- лизированное пред- приятие. Затяните накидную гайку от руки в соот- ветствии с РЭ на прибор и застопори-
арушения ЛКП. Не дог - царапины, трещиной или более 1,5 м рующего материала - потертости глубинматериала площады - отслоение жгута а и площадью равной - нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать новлен на стопор. 2. Внешний осмотр ре, Осмотрите установлениером и накидными га Проверьтения пускаются накидных 3. Осмотр агрегатов и 3.1. Осмотрите внешниния са сораспрана и консоли газораспрана и накидером коллектора газора - штуцеров креплен	пускается к эксплуатации бын, забоины, надрезы и дим и длиной равной или более 1,5 и бой равной или более 5 см ² армирующего материала гланию более 5 см ² ; а площади более 25 % повоение баллона в кислородося от перемещений, а за дукционных клапанов Охуунный на баллоне редукциой ками. В стопорение накидных гасы трещины, ослабление гаек. магистралей кислородной ее состояние и убедитесь в сестояние и убедитесь в сестоределительной с двумя кислоределительной с истемы	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав олее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста- ек и затяжку гайки от руки. Не до затяжки и нарушение контровки системы. в надежности крепления: породными клапанами; ; в (при снятии баллона редукцион	ремонт в специа- лизированное пред- приятие. Затяните накидную гайку от руки в соот- ветствии с РЭ на прибор и застопори- те.
арушения ЛКП. Не дог - царапины, трещиной или более 1,5 м рующего материала - потертости глубинматериала площады - отслоение жгута а и площадью равной - нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать новлен на стопор. 2. Внешний осмотр ре, Осмотрите установлениером и накидными га Проверьте пускаются накидных 3. Осмотр агрегатов и 3.1. Осмотрите внешнина, консоли газорасприной клапан устанав Трещины,	пускается к эксплуатации бы, забоины, надрезы и дим и длиной равной или более 1,5 и бы равной или более 5 см ² ; а площади более 5 см ² ; а площади более 25 % поверние баллона в кислородися от перемещений, а за дукционных клапанов Охуунный на баллоне редукционных гасы трещины, ослабление гаек. магистралей кислородной се состояние и убедитесь в ределительной с двумя кислоределительной системы и редукционных клапано в пивается на данный штуце, забоины и другие механи, забоины и другие механи	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав олее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста- иеу Fix III. нный клапан с манометром, шту- ек и затяжку гайки от руки. Не до затяжки и нарушение контровки системы. в надежности крепления: породными клапанами; ; в (при снятии баллона редукцион ер). ические повреждения не допуска	ремонт в специа- лизированное пред- приятие. Затяните накидную гайку от руки в соот- ветствии с РЭ на прибор и застопори- те.
арушения ЛКП. Не договарушений ЛКП. Не договарушения ЛКП. Не договарующего материала потертости глубин материала площады отслоение жгута а и площадыю равной нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплиновлен на стопор. 2. Внешний осмотр ре, Осмотрите установлен пускаются накидными га Проверьти пускаются накидных 3. Осмотр агрегатов и 3.1. Осмотрите внешниновлен консоли газораспринов коллектора газора туцеров крепленный клапан устанав Трещины, ются. Осл	пускается к эксплуатации бы, забоины, надрезы и дым и длиной равной или более 1,5 и бы равной или более 5 см ² ; а площади более 5 см ² ; а площади более 25 % поверие бальный в кислородыся от перемещений, а за дукционных клапанов Охуунный на баллоне редукционный на баллоне редукционных гасы трещины, ослабление гаек. магистралей кислородной ределительной с двумя кислородной с двумя кислоределительной с истемыния редукционных клапановливается на данный штуце, забоины и другие механнабление затяжки винтов и	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав рлее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста- меу Fix III. ек и затяжку гайки от руки. Не до ватяжки и нарушение контровки системы. в надежности крепления: породными клапанами; ; в (при снятии баллона редукцион ер). ические повреждения не допуска гаек не допускается.	ремонт в специа- лизированное пред- приятие. Затяните накидную гайку от руки в соот- ветствии с РЭ на прибор и застопори- те.
арушения ЛКП. Не договарительной или более 1,5 м рующего материала площада от тотором потреть и площадью равной нарушение ЛКП на 1.5. Проверьте креплинадежно фиксировать новлен на стопор. 2. Внешний осмотр редосмотрите установлен пускаются накидными га Проверьте пускаются накидных 3. Осмотрите внешном и накиденом и накиденом и накиденом и забраспроверный клапан устанав Трещины, ются. Осл 3.2. Осмотрите внешнодных рукавов.	пускается к эксплуатации бынь, забоины, надрезы и дим и длиной равной или более 1,5 и быр равной или более 5 см ² ; а площади более 5 см ² ; а площади более 25 % поверие баллона в кислородися от перемещений, а за дукционных клапанов Охуунный на баллоне редукциой ками. В стопорение накидных гасы трещины, ослабление гаек. магистралей кислородной ве состояние и убедитесь и ределительной с двумя кислоределительной системы и редукционных клапано в пивается на данный штуце в забоины и другие механнабление затяжки винтов и нее состояние и убедитесь в забоины и другие механнабление затяжки винтов и нее состояние и убедитесь на в забоины и другие механнабление затяжки винтов и нее состояние и убедитесь на в забоины и другие механнабление затяжки винтов и нее состояние и убедитесь на забоины и убедитесь на забоины и убедитесь на забоины и убедитесь на забоины и убедитесь на затяжки винтов и нее состояние и убедитесь на забоины и убедитесь на забоина забоины и убедитесь на забоина забоина и убедитесь на забоина и убедитесь на забоина и убедитесь на забоина и убедитесь на забоина на забоина забои	баллон, имеющий: ругие повреждения глубиной рав олее 30 мм с повреждением арми им с повреждением армирующего ; пубиной равной или более 0,5 мм ерхности баллона. ном контейнере. Баллон должен мок должен быть закрыт и уста- иеу Fix III. нный клапан с манометром, шту- ек и затяжку гайки от руки. Не до затяжки и нарушение контровки системы. в надежности крепления: породными клапанами; ; в (при снятии баллона редукцион ер). ические повреждения не допуска	ремонт в специа- лизированное пред- приятие. Затяните накидную гайку от руки в соот- ветствии с РЭ на прибор и застопори- те.

	Содержание операци	и и технические требования (ТТ)	Работы, выполняе- мые при отклонениях от ТТ	Конт- роль
3.3. Удалите магистралей.	пыль, влагу, маслянь Агрегаты и магистрал	іе пятна с наружной поверхности агрегатов и должны быть сухими и чистыми.		
				107.5
			A Property of the second	in h
			n lei meer kan	
			The second	
	проверочная аппа-	Инструмент и приспособления	Расходные материа	лы
		įr	алфетка хлопчатобума ОСТ 29298-2005 Спирт этиловый ректиф ый ГОСТ Р 55878-2013	

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛО	ГИЧЕСКАЯ КАРТА		На страницах 215/216	
Пункт РО Наиг 131.11.00 ж	менование работы:	Проверка герметичности с стемы подачи кислорода (СПКМ)	си-	Трудоемкость (чел 0,1	п. ч)
Содержание о	перации и техническ	кие требования (ТТ)		Работы, выполняе- мые при отклонениях от ТТ	Конт- роль
ИЗ МАТЕРИАЛ КИСЛОРОДА; - ЗАПОЛНЕНИЕ СЛЕ ИХ РЕМОІ С НАДЛЕЖАЩИ - ПРЕВЫШЕНИІ БОЛЕЕ 23 %. 1. Создайте давление в систине более чем на один обороднируя давление по манометр примечание. Проверку герметине менее 100 бар 2. Для проверки герметичнос медицинских кислородных си 2.1. Подключите контрольный делительной и, после установ (4,9±0,5) бар [(4,9±0,5) кгс/смятку. 2.2. Выдержите СПКМ под детрелок на обоих манометрах Падение давлен примечание. В предварительную индепропорции: - 10 г мыла; - 90 г дистиллир 3.2. Нанесите сплошным слорукава и места их соединени и консолью газораспределите и консолью газораспределите и консолью газораспределите пропорции. 4. Проверьте герметичность гого баллона, медленно (не вращая рукоятку и контролир примечание. Проверку герметине менее 100 бар 4.1. После установившегося чении (4,9±0,5) бар [(4,9±0,5) рукоятку. 4.2. В течение 1 мин контролир падение давления не допуск	Е НЕОБЕЗЖИРЕННОВ, НЕ РАЗРЕШЕ КИСЛОРОДОМ АГНТА БЕЗ ПРЕДВАРИМ КАЧЕСТВОМ; Е ОБЪЕМНОЙ ДОЛІТЕМЕ, ОТТОРОТИВНЕМИ В ВЕНТИЛЬНОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	НЫХ ПРОКЛАДОК И ПРОКЛА ННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В СРЕТАТОВ И МАГИСТРАЛЕЙ ИТЕЛЬНОГО ОБЕЗЖИРИВА И КИСЛОРОДА В ПОМЕЩЕН пь одного из баллонов, медлирелки) вращая рукоятку и ко производить при давлении в ба прольного манометра для провния, выполните следующее: из розеток на консоли газора из стрелки манометра на значена баллоне, плавно вращая в 5 минут, контролируя поведидержки увеличить до 15 минут. И индикаторной массы, выполнательного (детского) милонденсата. Ти пенную индикаторную массы не допускается. На оборот против часовой стреного клапана, открыв вентильного клапана, открыв клапана, откр	ПО- КНИЯ ПО- КНИЯ		
ный от аппарата.		ИВЛ, предварительно отсоед бумажной салфеткой, смочен			
Контрольно-проверочная ап ратура	инстру	мент и приспособления		Расходные материа	20010-07/
Контрольный манометр	Кисть ГОСТ 10	597-87	ней Вод ГО Сал	ло туалетное твёрдо и́тральное ГОСТ 2854 да дистиллированная СТ 6709-72 пфетка хлопчатобума СТ 29298-2005	6-200

MANAGE AND ASSESSMENT OF ANY OWNERS OF A STREET

Printed the Control of the Control o	

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 217-218	
Пункт РО 131.11.00 з	Наименование работы: Монтаж медицинских модулей	Трудоемкость (чел 0,1	п. ч)
Содержа	ание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняе- мые при отклонениях от ТТ	Конт роль
РЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В КИСЛОЙ ПРИМЕ МОНТА ПРОМА Перед установкой м ертолета, для чего: - произведите демоний по правому бор установите четыркомплекта съёмного выверните болты грузового пола; - выверните болты полу грузовой кабинустановите вкладытарных носилок у шустановите вкладытарных носилок у шустановите металлизацию моголу, для чего зачи ветную площадку не более 600 мкОм. Занесите модуль Мравому борту 1 Зафиксируйте модулу отры (3, рис. 7) на обектите отверков окажется не пределах одного обектите отверков окажется не пределах одного обектите отверков окажется не пределах одного обектите их фиксации совместите отверков окажется не пределах одного обектите отверков окажется не пределах одного обектите отверков окажется не пределах одного обектите отверков оболтами с шайба рение болтов провобов оболтами с шайба рение болтов провобов оболтами с шайба рение болтов провобов оботтами с шайба рение болтов провобом оботтами с шайба рение болтов провобов оботтами с шайба рение болтов оботтами с шайба рение оботта	В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ НА МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ РОДНЫХ БАЛЛОНОВ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕНИЕ ЛЮБЫХ СМАЗОК ПРИ ДЕМОНТАЖНОК ЖНЫХ РАБОТАХ С МОДУЛЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕННЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ САЛФЕТОК. В дицинских модулей произведите подготовку правого борта нтаж двух трехместных, трех двухместных десантных сиделу вертолета; в верхних узла крепления стоек для санитарных носилок из оборудования вертолёта; со швартовочными кольцами из узлов на шпангоуте №13 из узлов крепления дополнительного топливного бака на цы на шпангоутах №7 и №10; иш (см. Рис. 2) в гнездо нижнего узла крепления лямки санилангоута №2, заведя его под валик (5, рис. 4); им. Рис. 3) с вкладышем винтами М6 (см. Рис. 4), винты зафикла в шлиц. Дуля выполнять в вертолёте болтами крепления модуля и стить до металла нижнюю поверхность одной из лап и от а полу вертолёта. Переходное сопротивление должно быть мВ.9520.000-04 в вертолёт и расположите его стойками и мВ.9520.000-04 в вертолёт и расположите его стойками и мВ.9520.000-04 в вертолёт и расположите его стойками и присаторов (3) внутрь бортовых кронштейнов крепления столок, при необходимости вращая фиксаторы. Если хода фиксаторов (3) внутрь бортовых кронштейнов крепления столок, при необходимости вращая фиксаторы. Если хода фиксаторы (5); стия в лапах опор (3, рис. 7) с резьбовыми отверстиями тельных топливных баков, расположенных на шпангоуте из совмещения отверстий выверните до конца упоры (4) в у (5). Вворачивая или выворачивая наконечник (2), а также в плоскости, параллельной полу, обеспечить совмещение отверстиями под установку дополнительных топливных баков, расположенных топливных баков, расположенных топливных баков, расположенных на шпангоуте наконечник (2), а также в плоскости, параллельной полу, обеспечить совмещение отверстиями под установку дополнительных топливных баков, и болтами с шайбами прикрепите модуль к пяте (2). Болть окой между собой; ии прикрепите модуль к полу вертолёта, произвести стопо	OT TT	роль

Содержание опера	ации и технические требования (ТТ)	Работы, выполняе- мые при отклонениях от ТТ	Конт- роль
	тверстия в лапе (2) выполните действия, как при	1	
становке модуля ММВ.9520.000			
- совместите два пазовых отг	верстия в основании модуля с резьбовыми отвер-	-	
стиями крепления дополните	пьных топливных баков, расположенных на шпан-	A Terramination	
гоуте №10;			
- болтами с шайбами закрепи	те модуль на полу вертолёта. Застопорите болть	1	
проволокой;		belong the make the	10.00
- заверните до конца упоры	(5, рис. 8), затяните стопорные гайки на упорах и		
	ежду собой. Затяните контргайку (5) и застопорите		
	4, рис. 6), завернув винты (5) на обеих стойках. вению, для чего:	AND THE PERSON OF THE PERSON O	
№№ 7-8 и №№ 10-11 по прав			
- убедитесь, что вертолет обе	сточен;	CHARLEST COLOR STREET, THE CHARLEST	100
	дулей вдоль борта и отбортуйте их;	Call Park of Birth Child	-
- убедитесь, что все переклю	чатели и тумблеры на модуле установлены в по-	CONTRACTOR OF THE PARTY AND ADDRESS.	100
ложение "ОТКЛ".		the comment a referen	
эксплуатации модуля медици	орудование согласно требованиям руководства по нского вертолетного ММВ.9520.000-03,-04РЭ.	Applied Service Trible Con-	
	ожгутов модулей ММВ.9520.000-04, -03 к розеткам №№ 7-8 и №№ 10-11 соответственно.		
		and the real states	
		Later and the ROLL of the ROLL	000
		100 VIII 100 MIN	
		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF	1
			1990
		is it entered entirely in	
		SHOULD INDUSTRAL	
		THE RESERVE OF STREET	
		A THE CONTRACT OF STREET	
		State of Southern School or	
		Marine and Property	
		aktional zi zazane	
(онтрольно-проверочная аппа-			
ратура	Инструмент и приспособления	Расходные материа	ЛЫ
	Ключи гаечные Са	лфетка хлопчатобума	жная
		CT 29298-2005	
		оволока контровочная	7
		0,8 FOCT 792-67	
	S=32x36 8AT.9101.015	0,01001102-01	
	Отвертка L=205 мм ГОСТ 17199-88		
	Плоскогубцы 1-160-X9 ГОСТ Р 53925-2010		

К РО Ми-8МТВ-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КА	РТА На страницах 219/220
Пункт РО 131.11.00 и	аименование работы: Демонтаж меди лей	цинских моду- Трудоемкость (чел. ч) 0,1
Содержание операции и технические требования (ТТ)		Работы, выполняе- Конт- мые при отклонениях роль
Руководства IРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В С КИС ЩАЕ ТАЖ ПОЛ НЫХ . Перед демонтажом мед	пцинского оборудования производите согла по эксплуатации ММВ.9520.000-03,-04РЭ. ВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ НА МЕДИЦИН ПОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ, КАТЕГОРИЧЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ СМАЗОВНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ С МОДУЬЗОВАНИЕ ПРОМАСЛЕННЫХ ХЛОСОВОВОВОВ В СОВОДНОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	СКИЙ МОДУЛЬ НЕСКИ ЗАПРЕ- К ПРИ ДЕМОН- УЛЕМ ИЛИ ИС- ПЧАТОБУМАЖ- ребования, кото-
1. Проверьте на пульте у пючатель режимов рабо ТКЛ. 2. Обесточьте вертолет.	правления системой электроснабжения ты модуля и тумблер "СВЕТ" находит	ся в положении
№10-№11). .4. Снимите с борта жгут отбортовочные хомуты.	дините вилки модулей от розеток на бор ы электропитания модулей, предварител е оборудование согласно требованиям	льно отсоединив
131.11.00 з;		п. 2, 3 техкарты
Контрольно-проверочная ратура	аппа- Инструмент и приспособл	пения Расходные материалы
	Ключи гаечные S=10x12 8AT.9101.004; S=17x19 8AT.9101.009; S=22x24 8AT.9101.012; S=32x36 8AT.9101.015 Отвертка L=205 мм ГОСТ 17199-8 Плоскогубцы 1-160-X9 ГОСТ Р 53925-2010	Салфетка хлопчатобумажная ГОСТ 29298-2005

MATERIAL PROPERTY OF A SECTION OF A SECTION